

Urkunde


Die nachfolgend aufgeführte Unternehmung hat die durch den Branchenverband erarbeitete und durchgeführte Anlageninspektion mit Erfolg bestanden.

- Betriebs- und Anlagenkontrolle
- Überwachen der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen
- Prüfung des Materialflusses

2018

Firma	Häfeli-Brügger AG
Firmensitz	5313 Klingnau
Anlageart	Bausperrgut-Grobsortierung
Ort	5313 Klingnau

Inspektorat arv


Christian Haldiman



Cyril Inderbitzin